

Item	Descrição	Valor Avaliado
01	Motoniveladora (Patrôla) Volvo - Modelo G710 - Ano de Fabricação: 2004 - Número de Série: *500163* - Combustível: Diesel - Horímetro: 4.119,9 Horas (muito provavelmente já foi substituído) – Avaliação: A motoniveladora (patrôla) não vem sendo utilizada, está em um estado geral regular, pois apresenta alguns problemas de ordem mecânica principalmente. Possui vidros quebrados. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 70.000,00
02	Escavadeira Hidráulica New Holland - Modelo E135BSR-2 - Ano/Modelo: 2010/2010 (a máquina foi recebida NOVA pelo município no ano de 2010) - Combustível: Diesel - Número de Identificação do Produto: <N8TA13213> - Número de Série: <YH05-07478> - Horímetro: 6.265,1 Horas – Avaliação: A escavadeira hidráulica não vem sendo utilizada pelo município a um tempo considerável, pois apresenta diversos problemas. Está em um estado geral muito ruim. Possui vidros quebrados. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 19.500,00
03	Espécie / Tipo: Passageiro Ônibus - Marca: Volkswagen - Modelo: 15.190 EOD E. HD ORE - 186 CV - Ano/Modelo: 2013/2013 - 43 Passageiros - Cor: Amarela - Combustível: Diesel - Placa: IUP-2065 - Chassis: 9532E82W5DR326514 - Odômetro: 148.738 Km – Avaliação: O ônibus permanece em uso. Está em um estado geral entre bom e regular. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 119.000,00
04	Distribuidor de Adubo Orgânico Líquido à Vácuo Mepel - Modelo DAOL V EVO – Volume: 4 m³ – Ano de Fab.: 2018 - Cor: Amarelo – Número de Série: 0836861 – Avaliação: O Distribuidor de adubo orgânico líquido à vácuo permanece em uso. Apresenta algumas avarias externas aparentes na sua pintura. Está em um estado geral entre bom e regular. A sua bomba apresenta problemas. Recomendo uma revisão geral. Pode estar faltando peças, partes ou componentes.	R\$ 8.000,00
05	Lote de Sucatas Metálicas em Geral – Avaliação: Lote de sucatas metálicas nas mais diversas condições, aproximadamente 2.000 Kg	R\$ 500,00
06	Lote de Telhas de Barro Romana - Avaliação: Lote de telhas de barro em desuso, aproximadamente 1000 unidades .	R\$ 350,00
07	Lote de Lajotas de Concreto – Avaliação: Lote de lajotas de concreto para calçadas em desuso, aproximadamente 60 unidades, 50x50cm .	R\$ 200,00
08	Um lote urbano constituído por parte do lote nº 07, da quadra nº 16 , com área superficial de 83,20 m ² . Matrícula nº 8.822	R\$ 60.000,00
<p>Observação:</p> <p>- Os dados referentes aos veículos, máquinas, equipamentos e sucatas foram fornecidos pelo Município de Paim Filho/RS, incluindo as informações sobre o nível de utilização desses bens pelo ente público nos últimos períodos. Além disso, algumas das fotografias disponibilizadas possuem datação antiga, podendo não refletir com precisão o estado atual dos bens. Por esse motivo, é fundamental realizar a verificação <i>in loco</i> para confirmar as condições reais de conservação, funcionamento e integridade de cada item.</p>		